

環狀線CF720區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.09.16/ Y33車站
照片說明：出入口大門確實關閉上鎖



巡查日期地點：115.09.16/ Y33車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況



巡查日期地點：115.09.16/ Y33車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況

環狀線CF720區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.09.16/ Y34車站
照片說明：出入口大門確實關閉上鎖



巡查日期地點：115.09.16/ Y34車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況



巡查日期地點：115.09.16/ Y34車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況