

環狀線CF720區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.10.16/ Y33車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.10.16/ Y33車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.10.16/ Y33車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF720區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.10.16/ Y34車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.10.16/ Y34車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.10.16/ Y34車站

照片說明：路面狀況